
西神戸医療センター 院内での漏水の発生について

西神戸医療センター院内で配水管点検中に漏水が発生し、放射線検査や救急車の受け入れを中止するなど、診療業務に影響を及ぼすことになりました。患者の皆さんにご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、早急に業務を再開できるよう全力を尽くしています。

記

1 事案の概要

11月27日午後2時頃、当院5階において、委託事業者が配水管の漏水箇所の点検を実施していたところ、配水管が破断し、配水管内の湯が5階から1階まで漏水した。各フロアの配水管近辺で浸水被害が発生したことから、3階のCTやレントゲン撮影等の検査業務、救急車の受け入れを中止した。

なお、当院かかりつけの患者さんの救急については対応している。

2 原因

調査中

3 今後の対応

28日（土）以降の救急車の受け入れについては、検査機器の稼働状況を見極めた上、28日午前9時時点で判断する。